

## “運転席ドアを開けて降車出来ない形状の車両について”


収容車諸元内である商用バンを機械式駐車場に入庫した際、運転席ドアを開くと機械式駐車場の構造体に接触してしまい、車から降車出来ない形状の車両が確認されました。



注意

ドアが装置の柱に衝突し装置や車を破損するなど、重大事故につながる恐れがあります。

**!** 商用バンの入庫の際はご注意ください！



ご利用される予定の車両が下記車種に該当する場合、地上1階のパレット以外は入庫できません。地上2～4階のパレットを吊るチェーンあるいは、地下1～2階パレットを連結する柱が上記図の赤丸部の位置に来てしまう為、運転席ドアが開けられない恐れがあります。

《機械式駐車場に入庫した際、車両ドアを開くと機械式駐車場に接触してしまう車両》

トヨタ・ハイエース シリーズ  
マツダ・ボンゴブローニバン シリーズ

日産・キャラバン シリーズ  
いすゞ・コモ シリーズ

※その他上記と同形状の車両

皆様の安全のため、取扱説明書を一読いただき、注意事項を必ずお守りください。  
事故防止にご協力をお願い致します。

弊社駐車装置に関する各種お問い合わせにつきましては、下記リンク先までお問合せください。

[\(株\)ニッパツパーキングシステムズ 公式HP お問い合わせ先一覧](#) [こちらをクリック](#)